



# \* POŠKOZENÝ \* DÍLENSKÝ VOZÍK



## POPIS VOZÍKU:

- poškozený lak v pravé dolní části vozíku
- lehce naražený pravý horní bok vozíku
- naražený zadní panel vozíku v celé délce (poškozený lak i guma; bez vlivu na funkčnost)
- chybějící zásuvka vozíku (lze doobjednat (Art. 191.503.001 - 2.876,- Kč vč. DPH))
- zbylé zásuvky OK
- výsuvy OK
- zámek OK
- včetně koleček i madla
- bez jiných problémů

**7.590,- Kč  
včetně DPH**